
BEDIENUNGS-ANLEITUNG


Concorde 2

74

Inhaltsverzeichnis

Tastaturübersicht
Stromversorgung
Anzeige
Anzeigemodus
Störungsmöglichkeiten
Einschalten/Dezimalstellen
Zifferneingabe/Vorzeichenlogik
Löschen/Korrektur
Grundrechenarten
Vorwahl von Zweitfunktionen
Rechnen mit Klammern
Speicher
Konstante in den Grundrechenarten
Kehrwert
Quadrat und Quadratwurzel
Konstante π
Potenzieren/Radizieren
Winkelvorwahl
Winkelfunktionen (trigonometrische Funktionen)
Eingabe von Zehnerpotenzen
Exponentialfunktionen/Logarithmusfunktionen26
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Statistik-Funktionen
Prozentrechnung





Stromversorgung

Ihr Taschenrechner ist mit einer Flüssigkristall-Anzeige sowie einem C-MOS-Elektronikbaustein ausgerüstet. Beide Elemente gewährleisten einen extrem geringen Stromverbrauch. Nur 2 Knopfbatterien der Größe G 13 (z. B. VARTA V 13 GA, UCAR A 76) sind ausreichend, den Rechner mehrere Jahre zu betreiben – je nach Batteriequalität (mind. 4000 Betriebsstunden).

Auswechseln der Batterien:

- Batteriefachdeckel an der Rückseite des Rechners herausschieben.
- Verbrauchte Batterien herausnehmen und eventuell ausgelaufene Batterieflüssigkeit antfernen – vor allem die Kontakte davon säubern!
- 3. Neue Batterien genau nach Kennzeichnung polrichtig einlegen.
- Batteriefachdeckel schließen.

Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet der Rechner nach einer Rechenpause von ca. 6½ Minuten automatisch ab. Wenn der Rechner abgeschaltet hat, sind alle Rechenregister inklusive Speicher gelöscht. Mit der Taste ON CEIC kann der Rechner erneut eingeschaltet werden.

AUTO POWER OFF - Abschaltautomatik

Anzeige

Der Rechner arbeitet mit einer Flüssigkristall-Anzeige, die über 8 Stellen zur Darstellung von Zahlen und Ziffern verfügt. Werden mehr als 8 Stellen eingetastet, so werden die nach der 8. Stelle folgenden Ziffern ignoriert. Auf der linken Seite der Anzeige können zusätzlich folgende Symbole erscheinen.

- Symbol "M" zur Kennzeichnung dafür, daß der Speicher belegt ist
- Symbol "E" zur Kennzeichnung für Rechenfehler oder Kapazitätsüberschreitung des Rechners
- 3. Symbol "-" zur Kennzeichnung negativer Zahlen

Auch am unteren Rand der Anzeige können verschiedene Symbole erscheinen:

- Symbol "DEG", "GRAD" oder "RAD" zur Kennzeichnung des jeweiligen Winkelmodus
- Symbol "STAT" zur Kennzeichnung, daß die Statistik-Funktionen vorgewählt sind.

Anzeigemodus

Wenn ein Ergebnis in folgenden Zahlenbereichen liegt, so schaltet der Rechner automatisch auf wissenschaftliche Anzeigeform um:

$$10^{-99} \le x < 10^{-7}$$

 $10^8 \le x < 10^{100}$

Das bedeutet, daß die Zahl als Vielfaches einer Zehnerpotenz dargestellt wird und die beiden Stellen rechts in der Anzeige den Exponenten angeben.

Beispiel:

Anzeige auf dem Rechner: Mantisse Exponent

1234500000000

08

 $(=12345 10^8)$

12345.

Das Vorzeichen des Exponenten gibt an, ob das Komma in der Zahl nach links oder rechts verschoben werden muß (- nach links, + nach rechts). Der Zehnerexponent selbst gibt an, um wieviele Stellen das Komma verschoben werden muß.

Störungsmöglichkeiten

- Fehlersymbol "E" (Error) Sollte im Verlauf einer Rechnung das Symbol "E" links in der Anzeige erscheinen, so wurde beispielsweise
 - a) im Verlauf einer Rechnung die Kapazität des Rechners überschritten
 - b) die Wurzel aus einer negativen zahl gezogen
 - c) durch 0 dividiert
 - d) in mehr als 3 Klammerebenen gerechnet
 - e) der Logarithmus aus Null oder einer negativen Zahl zu errechnen versucht

Beachte die Hinweise über Rechenbereiche und Eingabegrenzen in der Beschreibung der einzelnen Funktionen.

Eine elektronische Tastensperre verhindert in diesem Fall jede weitere Eingabe und weist auf die Fehlbedienung hin.

Mit der Löschtaste ON/CE/C wird die Tastensperre und das Fehlersymbol aufgehoben.

Verlischt ohne ersichtlichen Grund die Anzeige, so sind meist die Batterien verbraucht und sollten ausgewechselt werden, sofern es sich nicht um die automatische Abschaltung handelt. Siehe Kapitel "Stromversorgung"

3. Funktioniert der Rechner trotz neuer Batterien nicht, oder sind die die Ziffern in der Flüssigkristall-Anzeige unvollständig, so ist der Rechner defekt.

Einschalten/Dezimalstellen

Nach dem Einschalten des Rechners mit dieser Taste, erscheint in der Anzeige rechts eine 0 und der Dezimalpunkt. Am unteren Rand der Anzeige weist das Symbol "DEG" darauf hin, daß der Rechner automatisch auf Altgrad eingestellt ist, was allerdings nur beim Rechnen mit Winkeln Bedeutung hat - siehe Kapitel "Winkelvorwahl".

Der Rechner arbeitet prinzipiell mit Fließkomma. Das bedeutet, daß jedes Ergebnis mit sovielen Nachkommastellen angezeigt wird, wie der jeweilige Rechenvorgang ergibt oder wie die Anzeigekapazität erlaubt. Nachkommastellen, die nicht in die Anzeige passen, (z. B. bei unendlichen periodischen Dezimalzahlen) werden abgeschnitten.

Somit können maximal 7 Nachkommastellen in der Anzeige erscheinen.

Zifferneingabe/Dezimalpunkt

Bei der Eingabe von Dezimalzahlen muß die Kommataste an der entsprechenden Stelle gedrückt werden. Ist die Dezimalzahl kleiner als 1, so braucht die 0 vor dem Dezimalpunkt nicht eingegeben zu werden, sondern nur der Dezimalpunkt und die Nachkommastellen.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
0,234	ON/CEIC • 2 3 4	0.234
15,387	ON/CEIC 1 5 . 3 6 7	15.387

Vorzeichenlogik

Jede eingegebene Zahl ist automatisch positiv. Will man aber eine negative Zahl eingeben, so muß man das (—) Vorzeichen wechseln. Dies erreicht man, indem nach Eingabe der Zahl die Vorzeichenwechsel-Taste gedrückt wird. Die unlogische Eingabe des Vorzeichens nach der

Zahl muß leider in Kauf genommen werden, da dies die Programmierung des "Rechnergehirns" nicht anders zuläßt. Ansonsten verarbeitet der Rechner die Zahlen mit der Vorzeichenlogik der rationalen Zahlen und gibt das Ergebnis mit dem richtigen Vorzeichen aus.

Löschen/Korrektur



Diese Taste kann nicht nur zum Einschalten des Rechners, sondern auch zum Löschen bzw. Korrigieren benutzt werden. (C = Clear = Löschen). (CE=Clear Entry = Eingabelöschung).

Wurde eine falsche Zifferneingabe gemacht, so kann diese durch unmittelbar nachfolgendes Drücken der Löschtaste korrigiert und noch einmal neu eingegeben werden, ohne den vorherigen Rechenvorgang zu beeinflussen. Drückt man die Taste zweimal hintereinander, so sind alle Eingaben gelöscht (Gesamtlöschung). Der Speicher wird mit dieser Taste nicht beeinflußt!

Grundrechenarten





Die Arbeitsweise des Rechners ist hier denkbar einfach – es kann in den meisten Fällen entsprechend dem Ansatz eingegeben werden.





Aufgabe	Eingabe	Anzeige
5 + 2 =	ON CEIC 5 + 2 =	7.
6:4=	6 : 4 =	1.5
3 - 8 =	3 - 8 =	-5.
4 · (-5) =	4 × 5 /-) =	-20.

Der Rechner arbeitet nach der sogenannten ACS-Logik (Algebraic Calculation System). Das bedeutet, daß der Rechner nach den Regeln der Algebra automatisch Prioritäten unter den einzelnen Rechenoperationen setzt. Die einfachste Form oder unterste Stufe des ACS ist die allgemein bekannte Regel: "Punktrechnung vor Strichrechnung" (Multiplikation/Division vor Addition/Subtraktion). Wird die Rechnung durch Drücken der Taste = beendet, so braucht der Rechner vor der Eingabe einer neuen Rechnung nicht gelöscht werden.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
2 + 3 · 4 =	2 + 3 × 4 =	14.

Das Beispiel zeigt, daß der Rechner zunächst die Multiplikation (3 · 4) ausgeführt und erst anschließend die 2 addiert hat.

2 · 3 + 4 · 5 =	2 x 3 +	6.
	4 x 5 =	26.
$\frac{11}{4} + \frac{3}{6} =$	11:4+	2.75
4 6	3 : 6 =	3.25

Hier ein Überblick, in welcher Reihenfolge die einzelnen Funktionen durch die ACS-Logik vom Rechner abgearbeitet werden, wenn durch Klammern keine anderen Prioritäten gesetzt werden.

ACS-Ebenen:

- Ebene (höchste Stufe): Winkelfunktionen, Logarithmen, Exponentialfunktionen, Quadratwurzeln, Quadrate, Kehrwerte, Fakultät
- 3. Ebene: Potenzen und Wurzeln
- 2. Ebene: Multiplikation und Division
- Ebene (unterste Stufe): Addition und Subtraktion

Aufgabe	Eingabe	Anzeig	ge
$4+\frac{5}{2\cdot 3}=$	4 +5 : 2 : 3 =	4.833333	33
Korrektur: 6 · 2,3 · 4 =	6 × 3.2 ON CEIC (Korrektur) 2.3 × 4 =	55	0.
7896 · 189 · 76 = = 1,1342 · 10 ⁸	7896 x 189 x 76 =	1.1342 (08
	kt: 113418144)		

Rechenkapazität: 10⁻⁹⁹ ≤ |x| < 10¹⁰⁰

Vorwahl von Zweitfunktionen

Grundsätzlich gilt für jede Taste das auf ihr angebrachte Symbol. Wird vor einer Taste die Taste Inv betätigt, so gilt das Symbol, welches unmittelbar über der Taste auf dem Rechnergehäuse steht.

In den Tastfolgen sind Zweitfunktionen daran zu erkennen, daß sie in Klammern gesetzt sind. Ist die Taste versehentlich gedrückt worden, so kann der INVERS-MODE durch drücken der Taste^{ON}CEIC wieder rückgängig gemacht werden.

Rechnen mit Klammern



Der Rechner beachtet die Regel "Punkt vor Strich" selbst. Sind in einem Term die Prioritäten durch Klammerverschachtelung geändert, so müssen die Klammern eingegeben

werden. Es sind bis zu drei ineinander verschachtelte Klammerinhalte möglich.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$(2+3)\cdot 4 =$	1 2 + 3 /	5.
	x 4 =	20.
$15 - [(2+3)\cdot 4] =$	15 - / / 2 + 3 /	5.
	x 4 /)	20.
_a*		-5.
$\frac{1-(2+3\cdot 5)}{4}=$	/1 - / 2 +3 x	3.
•	5 / / ÷4=	-4.

Die "Klammer auf" zu Beginn einer Rechnung kann auch weggelassen werden.

Speicher



Der Speicher dient dazu, Zwischenergebnisse oder Eingaben für M+ STO MR spätere Weiterverrechnung auf-zuheben. Er kann aber auch für spätere Weiterverrechnung auf-Addition und Subtraktion (bei-

spielsweise von Produkten und Quotienten) verwendet werden und stellt eigentlich einen "Rechner im Rechner" dar.



Bei der Eingabe mit dieser Taste wird die Zahl zum vorhandenen Speicherinhalt addiert. Ist die eingegebene Zahl jedoch negativ, so wird sie vom Speicherinhalt subtrahiert.



Die Eingabe in den Speicher kann auch mit dieser Taste erfolgen, wobei dann der vorher vorhandene Speicherinhalt gelöscht wird. Die erste Eingabe in den Speicher sollte deshalb prinzipiell mit dieser Taste vorgenom-men werden. Steht eine Null in der Anzeige und man drückt diese Taste, so ist der Speicher gelöscht.



Mit dieser Taste kann die in der Anzeige stehende Zahl mit der im Speicher vertauscht werden und umgekehrt.



Mit dieser Taste kann der Speicherinhalt in die Anzeige abgerufen werden, ohne den Speicher zu löschen.

Ist der Speicher mit einer von Null verschiedenen Zahl belegt, so erscheint in der Anzeige links das Symbol "M" (Memory).

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$2,1\cdot(7,61+5,39)=$	7.61 + 5.39 = / sto	^M 13.
* 0	2.1 × /MR =	M 27.3
$1,76 \cdot (7,61 + 5,39) =$	1.76 × /MR =	^M 22.88
$3,29 \cdot (7,61 + 5,39) =$	3.29 × /MR =	M 42.77
2 · 3 = 6	2 /sto × 3 +	, M 6.
14 · 5 = 70	14 M+ x 5 =	^M 76.
<u>16</u> <u>76</u>	/MR	^M 16.
8,135 - 2,6 =	/ 8.135 <u>-</u> 2.6 /)	5.535
4,1 - 1,89	i / 4.1 - 1.89 /)	2.21
	=	2.5045249
oder	8.135 <u>-</u> 2.6 = / \$⊤o	^M 5.535
	4.1 - 1.89 =	M 2.21
	/x→M	^M 5.535
	÷ /MR =	M 2.5045249

Konstante in den Grundrechenarten



Soll bei mehreren Operationen in einer Grundrechenart immer eine Zahl konstant bleiben, rechenart immer eine Zahl konstant bleiber so kann man die Rechnung durch die Konstante stantautomatik vereinfachen. Die konstante stantautomatik vereinfachen. Die konstante Zahl braucht dann nur in der 1. Operation

eingegeben werden und wird in allen folgenden automatisch verrechnet.

Eingabe der Konstante

Die Zahl, welche konstant gehalten werden soll, muß als letzte in der Rechnung stehen. Nach Eintasten der Zahl wird INV und (K) gedrückt und als Abschluß die Ergebnistaste. Jetzt wird die Zahl bei allen folgenden Rechnungen in der gleichen Rechenart bei Drücken der Ergebnistaste verrechnet, ohne erneut eingegeben werden zu müssen.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
3 + 4 =	ON/CEIC 3 + 4 /INV (K) =	7.
2,1 + 4 =	2.1 =	6.1
(-3) + 4 =	3 /(-) =	1.
5 - 2 =	5 - 2 /inv (K) =	3.
7 - 2 =	7 =	5.
(-7) - 2 =	7 /-) =	-9.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
3 · 7 =	3 × 7 /INV (K) =	21.
2 · 7 =	2=	14.
6 · 7 =	6=	42.
9:5=	9 ÷ 5 /INV (K) =	1.8
10:5 =	10 =	2.
1:5=	1 =	0.2
2 · 3 + 4 =	2 x 3 + 4 /inv (K) =	10.
3 + 4 =	3 =	7.
17 + 4 =	17 =	21.

Kehrwert



Die Kehrwert-Taste ordnet jeder von 0 verschiedenen Zahl x ihren Kehrwert (Reziprokwert) $\frac{1}{x}$ zu.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$\frac{1}{4}$ =	4 /1/x	0.25
Die Taste A/x	hat Vorrang vor den Grundrechenarter	n:
$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} =$	6 /1/x +3 /1/x =	0.5
$\frac{1}{2+3} =$	2 + 3 = /1/X	5.
4	AND THE RESERVE TO TH	0.2
$\frac{4}{2+3} =$	2 + 3 = /1/x	0.2
	x 4 =	0.8
$\frac{1}{0} =$	0 /1/x	E0.
	ONCEIC	0.

Beachte: Durch 0 kann man nicht dividieren, also ist auch kein Kehrwert von 0 möglich!


Rechenkapazität: voller Bereich, außer x = 0

Quadrat und Quadratwurzel



Mit der Quadrattaste läßt sich von jeder in der Anzeige befindlichen Zahl "x" das Quadrat bilden. Das Quadrat läßt sich auch über die konstante Multiplikation bilden.

Quadrat



Flächeninhalt: $A = a \cdot a = a^2$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:		
a = 4,23 LE	4.23 x =	17.8929
LE = Längeneinh		
gesucht: A	4.23 /x	17.8929

Rechenkapazität $0.1 \cdot 10^{-49} \le |x| \le 9.9999999 \cdot 10^{49}$






Die Quadratwurzeltaste berechnet von jeder in der Anzeige befindlichen Zahl die Quadratwurzel. Da es sich um eine Zweitfunktion handelt, muß mit der Taste INV vorgewählt werden.

Beachte, daß die Quadratwurzel nur für positive Zahlen definiert ist!

Rechteck


Länge der Diagonale: $d = \sqrt{a^2 + b^2}$



Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	5.1 /x + 2.34 /x =	31.4856
a = 5,1 LE	$I_{\text{INV}}(\sqrt{})$	5.6112031
b = 2,34 LE		

gesucht: d

Quader



Länge der Raumdiagonale:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$


Inhalt der Oberfläche:
 $A_0 = 2$ (ab + ac + bc)

LE = Längeneinheiten

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	8.2 / + 1.4 /	1.96
a = 8,2 LE	+3 / =	78.2
b = 1,4 LE	I_{INV} $(\sqrt{})$	8.8430764
c = 3 LE		
gesucht: d		
gesucht:	8.2 × 1.4 +	11.48
Ao	8.2 × 3 +	36.08
	1.4 x 3 =	40.28
	x 2 =	80.56
		The state of the s

Dreieck

Flächeninhalt: A (in FE)



$$A = \frac{1}{2} \left[x_1 (y_2 - y_3) + x_2 (y_3 - y_1) + x_3 (y_1 - y_2) \right] FE$$

$$= \frac{1}{2} \left[5 (5 + 4) - 3 (-4 + 1) - 6 (-1 - 5) \right] FE$$

$$= 45 FE (Flächeneinheiten)$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:		
$x_1 = 5 y_1 = -1$	5 x / 5 + 4 / 1 -	
$x_2 = -3$ $y_2 = 5$	3 x / 4 /-) +1/)	
$x_3 = -6$ $y_3 = -4$	-6 × / 1 /-) - 5	
gesucht: A	/) /) ÷ 2 =	45.

Gemischt-quadratische Gleichung:

$$ax^{2} + bx + c = 0$$

 $x_{1/2} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^{2} - \frac{c}{a}}$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben: a = 5	16 ÷ 2 ÷ 5 = ∕sτο	
b = 16 c = 12	\sqrt{x} $\boxed{-12 \div 5} =$ $\sqrt{10}$	M -1.2
$5x^2 + 16x + 12 = 0$	In+ In+ Imr	M _2.

gesucht:

$$x_1 (-1,2)$$
 und
 $x_2 (-2)$

$$x_{1/2} = -\frac{16}{5 \cdot 2} \pm \sqrt{\left(\frac{16}{5 \cdot 2}\right)^2 - \frac{12}{5}}$$

Rechenkapazität: $10^{-99} \le x < 10^{100}$


Konstante T



Das Verhältnis aus Umfang und Durchmesser des Kreises ist immer gleich der Kreiszahl T (sprich pi). Diese Zahl ist als Konstante in den Rechner einprogrammiert (3,1415927) und jederzeit über die Pi-Taste abrufbar. Es ist jedoch zu beachten, daß es sich hierbei um den Näherungs-

wert einer transzendenten Zahl handelt und die letzte Ziffer auf 7 aufgerundet wurde.

Kreis




Flächeninhalt:

$$A = r^2 \cdot \pi$$
$$A = \frac{d^2}{4} \cdot \pi$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	5.81 /x x /n	3.1415927
r = 5,81 LE		106.04792
gesucht: A		

Kreisring




Flächeninhalt:

$$A = (r_1^2 - r_2^2) \cdot \pi$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	/ 18 / - 12.4 / /)	170.24
$r_1 = 18 LE$	x / =	534.82473
$r_2 = 12,4 LE$		
gesucht: A		


Kreissektor



Flächeninhalt: $A = \frac{\alpha}{360^{\circ}} r^{2} \pi$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben: $r = 5.9 LE; \alpha = 60^{\circ}$ gesucht: A	60 <u>÷</u> 360 x 5.9 √x² x √π =	18.226473

Kegel



Volumen:

$$V = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot h}{3}$$

Länge der Mantellinie: $m = \sqrt{h^2 + r^2}$

$$m = \sqrt{h^2 + r^2}$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige	
gegeben: r = 3,81 LE h = 11,2 LE gesucht: V	3.81 / x	170.25371	
gesucht: m	11.2 $\int_{x}^{2} + 3.81 \int_{x}^{2} =$ $\int_{INV} (\sqrt{\ })$	139.9561 11.830304	

Potenzieren/Radizieren



Das Potenzieren wird mit dieser Taste vorgenommen, wobei Y^x (sprich Y hoch x) die allgemeine Schreibweise einer Potenz darstellt. Dabei ist Y die Basis und x der Exponent. Zunächst wird die Basis eingegeben und sodann nach Drücken der Taste // , der Exponent.

Aufgabe	Eingabe	. Anzeige
24 =	2 / 4 =	16.

Im Folgenden werden zur Vereinfachung der Rechnung ggf. die Potenzgesetze angewendet.

Potenzen mit derselben Basis werden miteinander multipliziert bzw. dividiert, indem man die Basis unverändert läßt und die Exponenten addiert bzw. subtrahiert.

$$a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$4^7 \cdot 4^3 =$	oder = 4 1 7 x 4 1 3 =	1048576.
$=4^{(7+3)}$	4 /4 / 7 +3 /) =	1048580.

an: am =	= a ^(n-m)		
3 ⁵ : 3 ² =	oder	3 / 4 5 ÷ 3 / 4 2 =	27.
$=3^{(5-2)}$	odei	3/4/5-2/)=	27

$$a^{-b} = \frac{1}{a^b}$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
4 ³ : 4 ⁹ =	der 4 / / 3 - 9 / =	0.0002441
$=4^{(3-9)}$	4 / 4 6 / = der	0.0002441
$=4^{-6}=\frac{1}{4^6}$	4 14 6 = 1/x	0.0002441

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

Aufgabe		Eingabe	Anzeige
$3^4\cdot 5^4=$	oder	3 / 4 × 5 / 4 =	50625.
$= (3\cdot 5)^4$	000.	3 x 5 = / 4 =	50625.

(a ⁿ) ^m	=	a ^(n·m)
(a)	-	d

Aufgabe		Eingabe	Anzeige
$(5,3^3)^4 =$	oder	5.3 1 3 1 4 =	4.9126 08
5,3 (3 - 4)	odei	5.3 / / 3 x 4 /) =	4.9126 08

Sonderfälle:

- 1. Wird eine negative Basis potenziert, so darf das negative Vorzeichen nicht eingegeben werden. Der Rechner potenziert mit Hilfe des Logarithmus. Dieser ist für 0 und für negative Zahlen nicht definiert. Demzufolge erscheint das Fehlersymbol "E" in der Anzeige, wenn man negative Basen verrechnen will. Man gibt die Basis also positiv ein und muß nur beachten, daß bei geradem Exponent das Ergebnis immer positiv ist und bei ungeradem Exponent negativ (dies gilt jedoch nur für ganzzahlige Exponenten!).
- Mehrere Potenzen mit den gleichen Exponenten k\u00f6nnen mit Hilfe der Konstantenautomatik, welche den Exponent konstant h\u00e4lt, errechnet werden.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
4 ^{2.1} =	4 / 2.1 /inv (K) =	18.3792
$6^{2.1} =$	6 =	43.0643
$11.8^{2.1} =$	11.8 =	178.218

Rechenkapazität:

x: voller Bereich

 $0 \le y < 10^{99}$

Fehler bei y < 0

Genauigkeitsabweichung: ± 1 in der 6. Stelle.





Eine Umkehrung des Potenzierens ist das Radizieren. Das Symbol $\sqrt[4]{Y}$ (sprich xte Wurzel aus Y) stellt die Wurzelschreibweise dar, dabei ist "x" der Wurzelexponent und "Y" der Radikand.

Zunächst wird der Radikand eingegeben und sodann nach Drücken der Tasten INV und IV der Wurzelexponent.

Den Sonderfall der Quadratwurzel haben wir bereits kennengelernt. In diesem Falle ist der Wurzelexponent immer 2!

Hier nun einige Beispiele für die Berechnung von Wurzelausdrücken:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

Aufgabe		Eingabe	Anzeige
$5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5} =$		5 / 3 / 1/x =	1.70998
	oder	5 /INV (^X √Y) 3 =	 1.70998
$2.8^{\frac{4}{7}} = \sqrt[7]{2.8^4}$		2.8 / 4 = /inv (\(\frac{x}{\tau}\)) 7 =	1.80102

$$\sqrt[m]{a^n} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$\sqrt[5]{6^7} = \left(\sqrt[5]{6}\right)^7$	$6 / \text{INV} (\sqrt[X]{Y}) 5 =$	1.43097
· (v)	A 7 =	12.2861

Beachte: $(\sqrt{a})^2 = a$ $\sqrt{a^2} = |a|$

Auch beim Radizieren läßt sich der Wurzelexponent konstant halten.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
$\sqrt[3]{23,4} = \sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{125}$	23.4 $\ln (\sqrt[X]{Y})$ 3 $\ln (K)$	2.86026
$\sqrt[3]{81} =$	81 =	4.32675
$\sqrt[3]{125} =$	125 =	5.

Rechenkapazität:

$$x: 0 < |x| < 10^{99}$$

y:
$$0 \le y < 10^{99}$$

Fehler bei y < 0 oder

$$x = 0$$

Genauigkeitsabweichung: ± 1 in der 6. Stelle

Winkelvorwahl



Da Winkel auf verschiedene Art gemessen werden können, ist vor jeder Rechnung zu überlegen, ob in Alt-MODE grad Neugrad oder Bogenmaß gerechnet werden soll.
Der entsprechende Modus muß dann mit der MODE Taste vorgewählt werden.

Die Symbole DEG (Degree = Altgrad), GRAD (Grades = Neugrad) und RAD (Radian = Bogenmaß) erscheinen am unteren Rand der Anzeige. Nach dem Einschalten ist der Rechner automatisch auf Altgrad eingestellt.

Altgrad	Neugrad	Bogenmaß
Vollwinkel: 360°	400 ⁹	2«π
rechter Winkel: 90°	1009	$\frac{\pi}{2}$

Winkelfunktionen







Durch Drücken einer dieser Tasten wird von dem in der Anzeige tan befindlichen Wert der Sinus, Cosinus oder Tangens berechnet.

Bei der Berechnung einer Winkelfunktion muß darauf geachtet werden, ob der Winkel im Gradmaß oder Bogenmaß gegeben ist bzw. berechnet werden soll. Der entsprechende Winkelmodus ist vor der Rechnung einzugeben! Wenn in den Beispielen der Modus nicht verändert wird, sind immer Altgrad vorgewählt.

$a = \sin \alpha \cdot c$	$b = \cos \alpha \cdot c$	
Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	16.91 /sin	0.2908692
c = 8,549	× 8.549 =	2.4866406
$a = 16,91^{\circ}$		
gesucht: a		
gesucht: b	16.91 L os	0.9567628
	× 8.549 =	8.1793655

Der Winkel wird in der Gleichung hinter dem Funktionssymbol sin, cos oder tan angegeben. Bei der Eingabe in den Rechner muß er jedoch zuerst eingegeben werden, da die Funktionstaste auch gleichzeitig die Berechnung auslöst und somit zusätzlich als Ergebnistaste fungiert.

Anhand des Einheitskreises lassen sich alle Winkelfunktionen darstellen, wobei sich unterschiedliche Funktionskurven ergeben.

		Quadrant II 90° <a<180°< th=""><th>Quadrant III 180°<a<270°< th=""><th></th></a<270°<></th></a<180°<>	Quadrant III 180° <a<270°< th=""><th></th></a<270°<>	
sin	+	+	-	-
cos	+		-	+
tan	+	_	+	<u>-</u>
cot	+	-	+ -	_

Der Rechner gibt den Funktionswert automatisch mit dem richtigen Vorzeichen aus, auch über den Bereich von 360° hinaus!

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
sin 90° =	90 /sin	1.
sin 180° =	180 /sin	0.
sin 270° =	270 /sin	-1.
cos 490° =	490 Acos	-0.6427876
tan 8,32 = (RAD)	/MODE 8.32 /tan	-1.9882009
tan (37°15') =	MODE MODE	DEG
	15 + 60 + 37 =	37.25
	Itan	0.7604177
Umrechnung von B	ogenmaß → Altgrad	nella nella
$3,1415927 = 180^{\circ}$		RAD
	IT LOS MODE MODE	-1.
	Inv Icos	180.
Umrechnung von A	ltgrad → Neugrad	partitle (recordinal
$90^{\circ} = 100^{9}$	90 Kos	0.
	MODE MODE	GRAD
	/INV /cos	100.

Rechenkapazität:

1. Sinus u. Tangens "DEG"
$$5 \cdot 10^{-97} \le |x| \le 4499,9999$$

"RAD" $|x| \le 78,539807$

"GRAD" $10^{-97} \le |x| \le 4999,9999$

Ausnahme für Tangens: bei IxI = 90 + 180 · x Fehlermeldung!

2. Cosinus: "DEG"
$$10^{-99} \le |x| \le 4589,9999$$
 "RAD" $10^{-99} \le |x| \le 80,110603$ "GRAD" $10^{-99} \le |x| \le 5099,9999$

Die trigonometrischen Funktionen werden maximal auf 8 Stellen berechnet.

Genauigkeitsabweichung:

1. "RAD":

 $0 \le |x| < \frac{\pi}{2} : \pm 1$ in der 7. Stelle

 $\frac{\pi}{2} \le |x| \le 2\pi$: ± 5 in der 7. Stelle

2. "DEG" u. "GRAD": ±1 in der 8. Stelle

Ist ein Funktionswert vorgegeben und der zugehörige Winkel soll errechnet werden, so wird die Berechnung mit der Taste INV und der entsprechenden Winkelfunktionstaste vorgenommen.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
arc sin 0,5 =(DEG)	.5 /INV /sin	30.

Der Winkel, dessen Sinuswert 0,5 ist, mißt 30°.

Beachte, daß alle Winkelfunktionen periodische Funktionen sind. Das bedeutet, daß sich der Funktionsgraph innerhalb bestimmter Perioden wiederholt. Bei der Sinus-Funktion beträgt die Periode beispielsweise 2π .

Der Rechner berücksichtigt diese Periodizität nicht und führt alle Funktionswerte auf einen Winkel im Einheitskreis zurück

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
arc sin 0,65698 = (401,07°)	.65698 /INV /sin	41.069955
eine weitere Lösun	g:	
360° + 41,069955°	= 401.06995°	


Rechtwinkliges Dreieck

c = Hypotenuse

b = Ankathete

a = Gegenkathete

 $\gamma = 90^{\circ}$



Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	3.82 ÷ 5.17 =	0.7388781
a = 3.82	INV Itan	36.459886
b = 5,17		
gesucht: a		
(36,5°)		

Allgemeines Dreieck

Kosinussatz

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 ab \cdot \cos \gamma$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}} \cdot \sin\gamma\right)$$

$$\beta = 180^{\circ} - (\alpha + \gamma)$$

Sinussatz

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
a = 125 m		
b = 86 m		
$y = 68,14^{\circ}$		
c = ?	125 / + 86 /	
$\alpha = ?$	-2 x 125 x 86 x	
$\beta = ?$	68.14 /STO /cos	
c:		M 122.53853
	1/x x 125 x /MR /sin	
α:	INV /sin	M 71.216031
β:	+ /MR = /-) + 180 =	M 40.643969

Rechenkapazität:

1. Arcus Sinus "DEG" 99999 ·
$$10^{-99} \le |x| \le 1$$

 "RAD" $10^{-99} \le |x| \le 1$
 "GRAD" 99999 · $10^{-99} \le |x| \le 1$

2. Arcus Cosinus
$$10^{-99} \le |x| \le 1$$

$$99999 \cdot 10^{-99} \le |x| \le 9,9999999 \cdot 10^{99}$$

",RAD"
$$10^{-99} \le |x| \le 9,9999999 \cdot 10^{99}$$

Genauigkeitsabweichung: ±1 in der 8. Stelle

Eingabe von Zehnerpotenzen

Wie bereits erläutert, schaltet der Rechner gegebenenfalls bei Ergebnissen auf wissenschaftliche Anzeige um. Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, Zahlen in wissenschaftlicher Notation einzugeben.

Dabei wird zunächst die Mantisse und gegebenenfalls deren Vorzeichen eingetastet, anschließend über die EXP Exponenteneingabe-Taste der Zehnerexponent und

gegebenenfalls dessen Vorzeichen. Der Exponent darf 2 Stellen nicht überschreiten und muß

ganzzahlig sein!

Aufgabe	Eingabe	Anz	eige
(2,498 · 10 ⁻⁷) ·	2.498 EXP 7 (-) X	2.498	-07
$\cdot (36,4 \cdot 10^{16}) =$	36.4 EXP 16 =	9.0927	10
$10^{15}: 10^{14} = 10^{15-14} = 1 \cdot 10^{1}$	ON/CEIC 1 /EXP 15 1 /EXP 14 =	1.	01
$10^3 - 10^2 =$	ON/CEIC 1 /EXP 3 -	1.	03
$9 \cdot 10^2 =$ = 900	1 EXP 2 =	9.	02

Hinweis: Wenn nur der Exponent eingegeben werden soll, muß vor Drücken der EXP-Taste eine 1 eingegeben werden!



Bei Ergebnissen und Eingaben in wissenschaftlicher Notation kann mit der INV CN-Funktion auf Normalformat umgeschaltet werden. Dabei wird der Zehnerexponent gelöscht und die volle Anzeige für die Dar-stellung der Mantisse genutzt.

In wissenschaftlicher Notation eingegebene Zahlen können nur dann umgewandelt werden, wenn nach der CN-Funktion die Ergebnistaste gedrückt wird. Es können auch nur Werte umgewandelt werden, die zwischen 1 · 10⁻⁷ und 1 · 10⁸ liegen.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
(2,498 · 10 ⁻⁷) ·	ON/CEIC 2.498 /EXP 7 /-) X	2.498 - 07
$(36.4 \cdot 10^{16}) =$	INV (CN)	0.0000002
	36.4 /EXP 16 =	9.0927 10
$10^3 - 10^2 =$	ON/CEIC 1 /EXP 3 -	1. 03
	1 /EXP 2 =	9. 02
	INV (CN)	900.

Exponentialfunktionen/Logarithmusfunktionen





Während über die EXP-Taste nur ganzzahlige Zehnerexponenten eingegeben werden können, ermöglicht die Exponentialfunktion 10* die Eingabe beliebiger Exponenten.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
10 ^{2,4} =	2.4 INV (10 ^x)	251.18864
10 ^{0,71} · 10 ^{0,0213} =	.71 /INV (10 ^x)	5.1286138
	x .0213 /inv (10x)	1.0502677
		5.3864174

Rechenkapazität: $-99 \le x \le 99.999999$

Genauigkeitsabweichung: ± 2 in der 8. Stelle





Die Exponentialfunktion $y = e^x$ ermöglicht Die Exponentialfunktion y = e^ ermöglidie Berechnung von Potenzen mit der Euler'schen Zahl "e" (= 2.7182818...) als Basis.

Exponential-Gleichung: ax = b $b = e^{x \cdot \ln a}$

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
e ^{2,4} =	2.4 /INV (ex)	11.023176
$\sqrt[3]{e} = e^{\frac{1}{3}}$	3 /1/x /INV (ex)	1.3956124

Rechenkapazität: $-227,95592 \le x \le 230,2585$ Genauigkeitsabweichung: ± 1 in der 8. Stelle



Eine weitere Umkehrung des Potenzierens ist das Logarithmieren. Aus $y = a^x$ folgt $log_a y = x$. Ist die Basis des Logarithmus 10, so nennt man ihn dekadischen Logarithmus (lg).

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
Welche Potenz von 10 ergibt 4?	4 Nog	0.60206

Wie bei den trigonometrischen Funktionen, müssen auch bei den Logarithmen zuerst die Zahlen eingegeben und dann die Funktionstaste gedrückt werden.

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
gegeben:	32.41 log 🚼	1.510679
$5.8^{x} = 32.41$	5.8 Aog	0.763428
gesucht: x x = $\frac{\log_{10} 32,41}{\log_{10} 5,8}$		1.9788101
gegeben: $2^{x} \cdot 3^{x+1} = 7^{x-2}$	/(2 /(-) x 7 /log - 3 /log /) + /(2 /log + 3 /log - 7 /log /)	
gesucht: x	+3 /log -7 /log /)	32.37373

Rechenkapazität: 0 < x < 10¹⁰⁰

Genauigkeitsabweichung: < ± 1 in der 8. Stelle



Ist die Basis des Logarithmus die Euler'sche Zahl "e" (2,7182818...), so handelt es sich um den natürlichen Logarithmus (ln).

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
In 14,8 = ?	14.8 /In	2.6946272
In 5 + In 9 =	5 /In	1.6094379
$= \ln (5 \cdot 9) =$	+9 /in	2.1972246
= In 45	=	3.8066625

Mit Hilfe des natürlichen oder dekadischen Logarithmus lassen sich auch allgemeine Logarithmen berechnen.

Man geht dabei von der folgenden Umrechnungsformel aus:

$$\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$
Numerus
Basis

Aufgabe		Eingabe	Anzeige
log ₃ 15 =	oder	15 Nog 📑 3 Nog 🖃	2.4649736
	15 /In 📑 3 /In 😑	2.4649735	
$\sqrt[8]{81,92} = 2,4136705$		81.92 /n ÷ 2.4136705 /n	E 0000000
= 2,4136/05 x = ?			5.0000002

$\log_{\mathbf{a}} \mathbf{x}^{n} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{I}$	og. x
--	-------

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
log ₅ 7 ^{1,8} =	1.8 × 7 /n ÷ 5 /n =	2.1763115

Rechenkapazität: 0 < x < 10¹⁰⁰

Genauigkeitsabweichung: $< \pm 1$ in der 8. Stelle

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Für die Wahrscheinlichkeitsrechnung sind eine Reihe von Festprogrammen im Rechner vorhanden, welche die Lösung verschiedener Probleme wesentlich vereinfachen.

Fakultät



Mit dieser Taste (lies x-Fakultät) wird das Produkt der positiven, ganzen Zahlen im Bereich von 1 bis zu der gerade in der Anzeige befindlichen Zahl ermittelt. Man kann maximal 69! errechnen.

Beispiel:

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

Rechenkapazität: 0≦ x ≦ 69 x: ganzzahlig Genauigkeitsabweichung: ± 1 in der 8. Stelle

1. Beispiel:

Poissonsche Beziehung:

$$P = \frac{Z^n}{n!} \cdot e^{-z}$$

n = gewünschte HäufigkeitZ = Anzahl der Zerfallsprozesse im Zeitintervall

Aufgabe	Eingabe	Anzeige
Mit einem radioaktiven	5 1 5 1 5 1x	120.
Präparat werden Experi-	x 5 /(-) /inv (ex)	0.0067379
mente von jeweils zehn Sekunden Dauer durch- geführt. Es finden im Mittel fünf Zerfallsprozesse pro		0.1754674
Versuch statt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von fünf Zerfallsprozessen während eines einzigen Experiments?		
$P = \frac{5^5}{5!} \cdot e^{-5}$		
n = Z = 5		
P = 0,1755		
≙ 17,55 %		

2. Beispiel Kombinationen:

$$K = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

n = Anzahl aller Elemente

r = Anzahl der herausgegriffenen Elemente

Aufgabe

Eingabe

Anzeige

Wie groß ist die mögliche Anzahl der Kombinationen von 49 /x! ÷

a) sechs Zahlen aus 49 Elementen und 43 /x! =

13983816.

b) drei Zahlen aus 49 Elementen?

$$K = {49 \choose 6} = \frac{49!}{6! \cdot 43!}$$

≙ 13983816 Kombinationen

Beispiel Permutationen :

n = Gesamtmenge der Elemente

r = Anzahl der Elemente je Permutation

$$n Pr = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Aufgabe Eingabe

Anzeige

Wie oft kann man 3 Elemente a, b und c untereinander vertauschen?

6.

$$n = 3; r = 3$$

abc/acb/bca/bac/cab/cba

≙ 6 Permutationen

In diesem Falle kann r! vernachlässigt werden, da n = r und somit (n - r)! = 1 ist.

Eingabe

4. Beispiel

n = 46; r = 2

2070.

Anzeige

 $_{46}P_2 = \frac{46!}{(46-2)!}$ $\triangleq 2070 \text{ Einzelversuche}$

Statistik-Funktionen

Der Rechner ist mit dem Festprogramm zur Ermittlung der Standardabweichung und ihrer Parameter (Mittelwert und Varianz) ausgestattet.

Die Eingabe der Ausgangsdaten und das Abrufen der einzelnen

Parameter wird wie folgt vorgenommen:



Mit dieser Taste werden die einzelnen Ausgangsdaten eingegeben (z. B. Meßwerte von Stichproben). SUM= SUMMIERUNG

Nach Eingabe des ersten Wertes erscheint am unteren Rand der

Anzeige das Symbol "STAT".

Bei jeder Eingabe erscheint in der Anzeige die Anzahl der bereits gemachten Eingaben. Bei häufigen Wiederholungseingaben, sollte die Zahl gespeichert werden, damit sie nicht immer neu eingetastet werden muß.



Soll ein falsch eingegebener Wert wieder aus dem Summenregister herausgenommen werden, so muß der falsche Wert mit /INV Löschung automatisch um 1 zurückgesetzt.



Mit dieser Taste wird jeweils die Ausgabe der einzelnen Parameter vorgewählt.



Abruf des einfachen arithmetischen Mittelwertes der eingegebenen Ausgangsdaten



Abruf der Standardabweichung



Abruf der Varianz bzw. Streuung der Ausgangsdaten



Mit dieser Tastenfolge werden das Summen-ON CE/C register und damit alle eingegebenen Ausgangsdaten gelöscht. Das Symbol "STAT" verlischt in der Anzeige.

Die Reihenfolge und die Häufigkeit des Abrufs der einzelnen Parameter ist beliebig.

Ohne das Statistik-Programm zu stören, kann es durch Rechnungen mit dem Speicher oder den Funktionen x^2 , 1/x oder \sqrt{x} unterbrochen werden.


Die Gauß'sche Glockenkurve gibt Aufschluß über die Abweichung der Ausgangsdaten vom Idealwert (Abszisse) und ihre prozentuale Häufigkeit (Ordinate).

$$\overline{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{x}_n}{\mathbf{n}}$$

= Mittelwert

$$d = \sqrt{\frac{\sum_{i} x_{i}^{2} - \frac{\left(\sum_{i} x_{i}\right)^{2}}{n}}{n-1}} = Standardabweichung$$

$$V = \frac{1}{n} \left(\sum_{i} x_{i}^{2} - \overline{x} \sum_{i} x_{i} \right) = Varianz$$



Aufgabe	Eingabe	Anzeige
Meßwerte:	ON CEIC ON CEIC	0.
0.88	.88 Sum 1.02 Sum 1.02 Sum	3.
1,02	1.01 STO SUM JMR SUM	5.
1,02	/MR /SUM /MR /SUM 51 /SUM	8.
1,01	51 INV (DEL)Korrektur	7.
1,01	.51 ISTO ISUM IMR ISUM	9.
1,01	IMR ISUM	10.
1,01	/inv (d)	0.2375547
0,51	Inv (V)	0.050789
0,51	/INV (X)	0.849
0.51		
n = 10		
$\bar{x} = 0.849$		
$(\mathbf{d}) = 0.2375547$		
(V) = 0.050789		
Gesucht ist die	ON CEIC ON CEIC	0.
Varianz der Wahr-	1 /SUM 2 /SUM 3 /SUM 4 /SUM	4.
scheinlichkeitsver-	5/SUM 6/SUM /INV (V)	2.9166667
teilung beim Werfen	/INV (X)	3.5
eines Würfels. Zufallsvariable = Aug	genzahl	
gesucht: V; x		

Rechenkapazität: IxI <10⁵⁰; n ≧ 2

Genauigkeitsabweichung: ± 1 in der 8. Stelle

Prozentrechnung



Mit der Prozenttaste lassen sich auf einfache Weise die gebräuchlichsten Prozentrechnungen ausführen.

Formel: Prozentwert =	Grundwert · Prozentsatz	
	100	
Aufgabe	Eingabe	Anzeige
1279 ≙ 100% ? ≙ 13%	1279 x 13 /% =	166.27

Formel:	Prozentwert · 100	
Prozentsatz	Grundwert	
Aufgabe	Eingabe	Anzeige
179 ≙ 100% 98 ≙ ? %	PERSONAL PRODUCTION TO THE PRODUCTION OF THE PRO	54.748603
Formel: Grundwert =	Prozentwert · 100 Prozentsatz	
Aufgabe	Eingabe	Anzeige
48 ≙ 25% ? ≙ 100%	48 ÷ 25 / % =	192
	vom vermehrten Grundwert ≠	
= \frac{\text{verm}}{100 +}	nehrter Grundwert • 100 Prozentsatz der Erhöhung	Anzeige
= vern	nehrter Grundwert • 100 Prozentsatz der Erhöhung Eingabe 08% 2331.45 🛨 108 🍂 😑	Anzeige 2158.75
= vern 100 + Aufgabe 2331.45 ≙ 1 2 ≙ 1 Formel: Prozentwert vern	nehrter Grundwert • 100 Prozentsatz der Erhöhung Eingabe 08% 2331.45 🛨 108 🍂 😑	
= vern 100 + Aufgabe 2331.45 ≙ 1 2 ≙ 1 Formel: Prozentwert vern	Prozentsatz der Erhöhung Eingabe 08% 2331.45 ÷ 108 = 00% vom verminderten Grundwert = ninderter Grundwert · 100	

Prozentualer Auf-/Abschlag

Aufgabe	9	Eingabe		Anzeige
N/SV	180.00	and the second		ndiglish
+ 13%	23.40	180 + 13 /%		23.4
	203,40	=	•	203.4
- 3%	6,10	- 3 / %		6.102
	197,30	=		197.298

Tritt ein Defekt während der Garantiezeit ein und wurde der Rechner in Deutschland gekauft, so füllen Sie bitte die beillegende Service-Informationskarte aus und senden sie zusammen mit dem Rechner an folgende Adresse:

TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft

für Büro- und Informationstechnik

Zentraler Kundendienst - Fürther Straße 212, 8500 Nürnberg 80

Tritt ein Defekt außerhalb der Garantiezeit ein, oder wurde der Rechner nicht in Deutschland gekauft, so wenden Sie sich bitte an den örtlichen Fachhändler.

Technische Änderungen vorbehalten!

Gedruckt in Japan